


ÚZEMNÍ STUDIE



POZLOVICE US3 – LOKALITA 13

Grafická příloha




Nepřípustná orientace hlavního hřebene






Nepřípustné odsazení objektu od stavební čáry





Nepřípustné odsazení hlavního objektu od stavební čáry



Nepřípustné předsazení části objektu přes stavební čáru



Nepřípustné odsazení hlavního objektu od stavební čáry



Nepřípustné předsazení části objektu přes stavební čáru

