


ÚZEMNÍ STUDIE

RUDIMOV



LOKALITA BI 2 – U VODOJEMU

Grafická příloha


Nepřípustná orientace hlavního hřebene




Nepřípustné odsazení objektu od stavební čáry




Nepřípustné odsazení hlavního objektu od stavební čáry






Nepřípustné přesazení části objektu přes stavební čáru



Nepřípustné odsazení hlavního objektu od stavební čáry






Nepřípustné přesazení části objektu přes stavební čáru



Nepřípustné předsazení krytých parkovacích stání



Nepřípustné vytváření zástavby v druhé řadě



Nepřípustné vytváření zástavby v druhé řadě

