


ÚZEMNÍ STUDIE




POZLOVICE US4 – LOKALITA 18

Grafická příloha


Nepřípustná orientace hlavního hřebene






Nepřípustné odsazení objektu od stavební čáry






Nepřípustné odsazení hlavního objektu od stavební čáry






Nepřípustné předsazení části objektu přes stavební čáru



Nepřípustné odsazení hlavního objektu od stavební čáry






Nepřípustné předsazení části objektu přes stavební čáru



Nepřípustné předsazení krytých parkovacích stání



Nepřípustné vytváření zástavby v druhé řadě



Nepřípustné vytváření zástavby v druhé řadě

